



OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO

AZIENDA OSPEDALIERA

di rilievo nazionale e di alta specializzazione

P.I. n° 1583

Bergamo, 13 NOV. 2008

Alle/Ai Capo Sala/Capo Tecnici/Capo Ostetriche
US di Diagnosi e Cura

Alle/Ai Responsabili di Area DITSRO

p.c. Al Responsabile DITSRO

Al Responsabile USC
Servizi Alberghieri e di Supporto

SEDE

Oggetto: Nota alla IODITSRO43 “Gestione Effetti Letterecci”.

In relazione alle criticità evidenziate, a seguito della introduzione della Istruzione Operativa in oggetto, con la presente si precisa che il CSA Servizio di Pulizia e Sanificazione in vigore prevede, all'art.11 punto 11.1.5, la pulizia del letto del paziente dimesso “...purchè privo di effetti letterecci”.

Ciò nonostante considerato che l'immissione in uso dei nuovi materassi, per i quali è previsto un differente tipo di manutenzione, ha fatto emergere recenti esigenze, sarà formalmente attribuita alla Ditta l'attività di pulizia di tali presidi limitatamente a quanto contenuto nella “modalità operativa” declinata dal documento aziendale di seguito allegato, alla quale la Ditta Markas/Colser dovrà fare riferimento per quanto specificato.

Si ricorda tuttavia, così come previsto al punto 5 della IODITSRO43, che le responsabilità della gestione dei presidi in oggetto, restano comunque a carico degli operatori aziendali.

A disposizione per eventuali chiarimenti si porgono cordiali saluti

Il Responsabile
Ufficio Igiene Ambientale
dott.ssa Eleonora Cacciabue



DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO/Ufficio Igiene Ambientale
Il Responsabile del procedimento, dott.ssa Eleonora Cacciabue, tel. 035/269139
Pratica trattata da CS Sofia Avogadri, tel. 035/266502
All.



**MODALITA' OPERATIVA per la DITTA MARKAS/COLSER
PULIZIA "EFFETTI LETTERECCI"**

L'attività di pulizia degli *effetti letterecci*, da parte della Ditta, dovrà essere effettuata contestualmente alle attività ordinarie del servizio di pulizia, come riportato sul piano operativo dell'USC, con le seguenti modalità:

- a seguito della dimissione dei pazienti
- utilizzando una soluzione di detergente/disinfettante a base di cloro alla concentrazione prevista dai protocolli in uso presso l'Azienda Ospedaliera
- limitatamente agli elementi sottoelencati come descritti nella *Istruzione Operativa "Gestione Effetti Letterecci" COD. IODITSRO43*

6.1	MATERASSI ANTIDECUBITO 1° LIVELLO E MATERASSI STANDARD Limitatamente al: MATERASSO CON COPERTURA NON CONTAMINATA DURANTE LA DEGENZA
6.2	MATERASSI PEDIATRICI CON COPERTURA IN TECMAFLEX Limitatamente al: MATERASSO CON COPERTURA NON CONTAMINATA DURANTE LA DEGENZA
6.3	MATERASSI PEDIATRICI CON COPERTURA IN SIMILPELLE (ad esaurimento) Limitatamente al: MATERASSO CON COPERTURA NON CONTAMINATA INTEGRA

La Ditta non dovrà intervenire nei seguenti casi:

- in presenza di materassi e/o relativa copertura visibilmente contaminati(6.1, 6.2, 6.3)
- in presenza di materassi e/o relativa copertura bucati o lacerati (6.3)

STATO DELLE REVISIONI

Rev.	Data	Modifica	Redazione	Verifica conformità UNI EN ISO 9001:2000	Approvazione
00	13/11/2008	0	CS Sofia Ayogadri CS Regina Bettoni	Dott. Gabriele Pagani	Dott.ssa Eleonora Cacciabue